



Auffälligkeitsstandort




Detailfoto



Übersichtsbild



UV Bild



Standortdaten

Leitung:
System:
Mast-Nr.:
Bauelement/Bauteil:
Koordinaten:

Auffälligkeitsdaten

UV-Intensität [nr./min]: 7720 /min
Anmerkung: /

Mast/Phase Skizze

